

Stauff Laser Particle Counter LasPaC I

Bedienungsanleitung



Inhalt

1	EG-Konformitäts-Erklärung5					
2	Hinweise für den Benutzer5					
3	Auspacken6					
3.		Lieferumfang				
3.	1.1	Schutz des Gerätes	. 6			
4	Pro	benflüssigkeiten				
4.	1	Verträglichkeit mit Probenflüssigkeiten	. 6			
4.	2	Temperatur der Probenflüssigkeit	. 7			
5	Sich	nerheitshinweise	.7			
5.	1	Gefahrstoffe	. 7			
5.	2	Welcher Druck liegt bei der Probenzufuhr an?	. 7			
5.	3	Bei Problemen	. 8			
6	Qui	ckstart	. 8			
6.	1	Abbildungen	. 8			
6.	2	Bedienung	. 9			
6.	3	Probenort	. 9			
6.	4	In 11 Schritten zum Messergebnis	. 9			
6.	5	Anzeige und Drucken1				
6.	6	Pflege und Reinigung				
6.	7	Laden des Akkus1	10			
7	Pro	benentnahme	10			
7.	1	Messstellen1	11			
8	Dur	chfluss und hydrodynamische Bedingungen	12			
9	Der	LASPAC I allgemein	13			
9.	1	Bedienfeld1	13			
9.	2	Anschlüsse1	13			
9.	3	Aufstellen	13			
9.	4	Inbetriebnahme1	13			
_	4.1	Stromversorgung				
9.	4.2	Hydraulische Anschlüsse				
10		edienung				
		Einschalten				
).2	Hauptfenster				
		Nist / AC				
		New Sample				
		Druckereinstellungen				
		Menüpunkte auswählen				
10).3.1	Einstellmenü aufrufen	15			
		Werte eingeben				
		Zahlenwerte eingeben				
		Text eingeben				
		Werte korrigieren				
10).4.4	Eingaben bestätigen	16			
		Fenster verlassen ohne abspeichern				
11		essung durchführen				
	.1	Profile auswählen				
		Standardprofil auswählen				
		Beliebiges Profil auswählen				
- 1		Notizen-Fenster	ı /			



11.3	START	17
12 Sp	pülen	18
12.1	Spülvorgang durchführen	18
12.2	Spülflüssigkeiten	
12.3	Sauberkeit prüfen	18
13 Sv	vstem Setup	
13.1	Touch Screen kalibrieren	
13.2	Anzeigenkontrast einstellen	
13.3	Display in Grundeinstellung	
13.4	"Administrator Level" freischalten	
_	Administrator Level	
	System Time	
	Pump Current	
	Serial Port	
13.5.4	Admin. Password	21
13.6	Zurück zum User Level	21
14 Pr	ofile Setup	22
14.1	Edit / View	22
14.2	New	22
14.3	Delete	22
14.4	Profile Properties	
14.4.1	Profile Name	
	Measurement Setup	
14.4.3	Radio Buttons (Auswahlpunkte) in "save Result as"	23
14.4.4	Profile Flow Chart	23
15 Ca	alibration Setup	28
15.1	Low / High Pessure	
15.2	Calibration: AC / N/ST	29
15.3	Flow Rate für Messungen	29
15.4	Trigger	
15.4.1	Zuordnung Partikelgröße / Schwellenwert	29
16 Ak	ku laden	29
17 Sc	oftware	30
17.1	Installierung	30
17.2	Reportmanager starten	
17.2.1	Kurzanleitung Reportmanager	
17.3	Beispielauswertung	35
	Einzelauswertung	
17.3.2	Trendauswertung	36
18 Se	erial Communication	37
18.1	Schnittstelleneinstellung	37
18.2	Schnittstellenbefehle	37
19 Me	esspausen	37
19.1	Gerät versenden	37
	uckerpapier wechseln	
	nhang	
21.1	Technische Daten	
	Kalibrierung	
	Medienbeständigkeit	
	Druck- und Viskositätsbereiche	
	Spannungsversorgung	
	Betriebsbedingungen	



21.1.6 Datenausgabe	40
21.1.7 Integrierter Datenspeicher	
21.1.8 Download Software	
21.1.9 Abmessungen (B x H x T) in mm	40
21.1.10 Gewichte	
21.2 Hydraulic Plan	41
21.3 Glossar / Übersetzung	
22 Abbildungsverzeichnis	
23 Index	43
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



1 EG-Konformitäts-Erklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, Anhang IIA

Die Bauart der Maschine

Fabrikat: Stauff

Typenbezeichnung: LasPaC I

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 89/392/EWG.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

Einfache Druckbehälter 93/68/EWG (22.07.1993)
Elektromagnetische Verträglichkeit 93/68/EWG (22.07.1993)
Maschinen 93/44/EWG (14.06.1993)
Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG (22.07.1993)

Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt:

6. GSGV (BGBI.I S. 1171

Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit (BGBI.I S. 1864)

- 2. GSGV (BGBI.I S. 1564)
- 9. GSGV (BGBI.I S. 704)
- 1. GSGV (BGB.I S. 629)

Werdohl, den 30.08.2001

2 Hinweise für den Benutzer

- Umrahmte, grau unterlegte Felder mit der Bemerkung Achtung: oder Warnung: sind besonders zu beachten, da sie sicherheitsrelevante Informationen beinhalten.
- Grau unterlegte Felder mit Kursivschrift weisen darauf hin, dass ein Tastenfeld des Touch Screen zu bedienen ist.
- Die Menuführung des LasPaC I ist in englischer Sprache, mit wie wir meinen überwiegend bekannten Begriffen aus der Computer- oder Elektronikbranche. Wir haben zusätzlich im Kapitel Glossar / Übersetzungen eine Übersetzungstabelle aufgeführt.



3 Auspacken

Teilen Sie Schäden an der Verpackung sofort der Spedition sowie der Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG bzw. ihrer Stauff-Niederlassung oder Händler mit. Achten Sie beim Herausnehmen des Geräts aus der Verpackung gleichermaßen auf Schäden am Gerät selbst.

3.1 Lieferumfang

Prüfen Sie, ob Ihrem LasPaC I folgendes beigefügt ist:

Bezeichnung Bestellnummer

- Kalibriercertifikate: Diese gehören speziell zu Ihrem Gerät, bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf und prüfen Sie die Seriennummer!
- Reportmanager- und Download Software

•	Transportkoffer	1030012289
•	ein Plastikschlauch mit 6L Anschluss	1030012286
•	Test-Schlauch SMS-20-1500-C	1210007145
•	Test-Schlauch SMS-20/K06L-1500-C	1210007146
•	Bedienstift	1030012290
•	5 Rollen Thermo-Druckerpapier	1030012288
•	zwei Probenflaschen	1030012293

- ein Netzkabel
- USB Schnittstellenkabel

3.1.1 Schutz des Gerätes

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und schützen Sie es vor

- starker Sonneneinstrahlung,
- hoher Luftfeuchtigkeit,
- starken Vibrationen,
- extremen Temperaturen
- explosiver oder chemisch aggressiver atmosphärischer Umgebung.

4 Probenflüssigkeiten

4.1 Verträglichkeit mit Probenflüssigkeiten

Das Gehäuse ist mit widerstandsfähigem Polyester beschichtet.

Materialien, die mit den Probenflüssigkeiten in Verbindung kommen, sind

- Stahl 1.0161 und 1.4571
- Aluminium
- Borsilikatglas
- Polyamid
- Viton[®] (FPM)

Diese Materialien sind mit fast allen Mineralölprodukten kompatibel.



In der Standardausführung ist der LasPaC I nicht mit Phosphatestern (z.B. Skydrol) oder Ketonen (z.B. Aceton) kompatibel.

Sonderausstattungen für andere Probenflüssigkeiten wie beispielsweise Ester, Ketone, Skydrol oder wässrige Lösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Achtung! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an STAUFF.

4.2 Temperatur der Probenflüssigkeit

Die Temperatur der Probenflüssigkeit darf 90 °C nicht überschreiten. Bei höheren Temperaturen erhalten Sie falsche Messergebnisse oder können die Zerstörung des Gerätes herbeiführen.

5 Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Warnungen:

5.1 Gefahrstoffe

Warnung! Bei Verwendung von giftigen, brennbaren oder hochzündfähigen Stoffen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen beachten!

5.2 Welcher Druck liegt bei der Probenzufuhr an?

Warnung! Stellen Sie fest, unter welchem Druck die Probenflüssigkeit dem LasPaC I zugeführt wird. Verwenden Sie den richtigen Eingang (Siehe Abbildung im Quickstart)! Der maximal erlaubte Druck darf nicht überschritten werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch platzende Schläuche und berstende Anschlüsse, ebenso kann das Gerät zerstört werden.

Warnung! Durch internes Lecköl geht Öl vom Hochdruckeingang (PORT I) auf den Niederdruckeingang (PORT II) über. Ist der Niederdruckeingang verschlossen, baut sich ein unzulässig hoher Druck auf. Das Gerät wird im innern zerstört. Schließen Sie immer erst Port II vor Port I an. An Port II darf nie ein höherer Druck als 6 bar entstehen. (Zu hoher Gegendruck oder Anschluss verschlossen)

Verwenden Sie den Niederdruckeingang (PORT II) bis zu 5 bar. Kurzzeitig und mit einem Verlust der Messgenauigkeit können Sie über den Niederdruckeingang (PORT II) Probenflüssigkeit bis zu 6 bar zuführen.

Führen Sie Probenflüssigkeiten mit minimal 5 bar und maximal 420 bar über den Hochdruckeingang (PORT I) zu.

Zulässiger Betriebsüberdruck der schwarzen Testschläuche:

bis 0°C	463 bar
bis 30°C	418 bar
bis 50°C	380 bar
bis 80°C	327 bar

Bei dem transparentem Plastikschlauch mit 6L Anschluss ist ein Betriebsüberdruck bis 10 bar zulässig.



5.3 Bei Problemen

Warnung! Gerät nicht selber reparieren oder umbauen! Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an STAUFF. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Auch bei gezogenen Netzstecker steht das Gerät unter Spannung!

Ein Kurzschluss kann beispielsweise durch Fingerringe, ins Gehäuse fallende Schraubenschlüssel oder ähnliche Teile ausgelöst werden.

6 Quickstart

Achtung: Bitte lesen Sie unbedingt vor der Installation (Inbetriebnahme oder Einschalten) neben dieser Kurzinformation die ausführliche Bedienungsanleitung! Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung können Gefahren für Menschen und Sachwerte entstehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Falle der Nichtbeachtung keinerlei Ansprüche gegen uns annehmen können.

6.1 Abbildungen




Abbildung 1: Anschlüsse und Bedienelemente

- 1 Touch Screen
- 2 Port I: Hochdruckeingang / Niederdruckausgang
- 3 Tastenfeld
- 4 Port II: Hochdruckausgang / Niederdruckausgang
- 5 Freier Speicher
- 6 ISO Klasse (nach gewählter Kalibrierung)
- 7 AS 4059 Klasse (bei AC erscheint NAS)

- 8 Gewählte Kalibrierung
- 9 Neue Messung starten
- 10 Systemeinstellungen
- 11 Drucker einstellen
- 12 USB Schnittstelle
- 12 USB Schnittstelle
- 13 Steckerbuchse 10 ... 36 VDC
- 14 BNC-Buchse für das Sensorsignal
- 15 Ein/Aus-Schalter
- 16 Netzanschluss 110 ... 240 VAC



6.2 Bedienung

Der LasPaC wird durch Drücken auf die Schaltflächen auf dem Touch Screen oder die entsprechenden Tasten auf dem Tastenfeld gesteuert. Für den Touch Screen bitte den beigefügten Stift benutzen.

6.3 Probenort

Um bei der Partikelzählung repräsentative Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, die Messung während des normalen Betriebes durchzuführen. Es ist die Messung aus der Druckleitung immer der aus dem Tank vorzuziehen.

Nur diese Messung gewährleistet bei Folgemessungen gleiche Testbedingungen. Nach einer Messung ist kein verschmutztes oder verharzendes Öl im LasPaC zu belassen.

6.4 In 11 Schritten zum Messergebnis

- a Vor der Inbetriebnahme sollte der Akku geladen werden.
- b Geeigneten Messpunkt suchen
- c Feststellen, welcher Druck an diesem Messpunkt anliegt
- d Gerät mit Taster 15 einschalten oder bei eingeschaltetem Gerät New Sample drücken
- e Messprofil entsprechend dem vorhandenen Druck wählen
 - i Druck < 5bar Niederdruckmessung = Low Pressure Std. [F1]
 - ii Druck > 5 bar u. < 420 bar = Hochdruckmessung mit *High Pressure Std. [F2]* wählen
- f Daten eingeben
- g Start drücken
- h LasPaC entsprechend der Anzeige mit dem Messpunkt verbinden

Warnung! Durch internes Lecköl geht Öl vom Hochdruckeingang (PORT I) auf den Niederdruckeingang (PORT II) über. Ist der Niederdruckeingang verschlossen, baut sich ein unzulässig hoher Druck auf. Das Gerät wird im innern zerstört. Schließen Sie immer erst Port II vor Port I an. An Port II darf nie ein höherer Druck als 6 bar entstehen. (Zu hoher Gegendruck oder Anschluss verschlossen)

Achtung: Schläuche immer zuerst mit dem LasPaC und dann mit dem Messpunkt verbinden!

LP Outlet -> Port I: Niederdruckmessung Fluidausgang

LP Input -> Port II: Niederdruckmessung Fluideingang

HP Outlet -> Port II: Hochdruckmessung Fluidausgang

HP Input -> Port I: Hochdruckmessung Fluideingang

- i Start drücken
- j Nun wird zuerst das Öl im LasPaC ausgetauscht. Anschließend werden 3 Einzelmessungen mit je 10 ml durchgeführt. Nach den Messungen wird der Mittelwert und die Reihheitsklassen angezeigt.
 - Die Messung kann mit Stop abgebrochen werden.
- k Weitere Messungen können gestartet werden mit dem Feld New Sample



6.5 Anzeige und Drucken

Während der Messung kann am Touch Screen die Anzeige *NIST* (Kalibrierung nach ISO 11171) oder *AC* (Kalibrierung nach ISO 4402) gewählt werden.

Die Einstellung des Druckers sollte vor einer Messung erfolgen, da sonst der Ausdruck unvollständig ist.

6.6 Pflege und Reinigung

Vor längeren Messpausen und nach Messungen mit stark verschmutztem Öl sollte das LasPaC I mit sauberem Öl bzw. mit sauberem Benzin gereinigt werden. Beim Umgang mit Benzin sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Anschließend ist das LasPaC I mit sauberem Öl zu füllen. Das Profil *FLUSH LOW PR.* arbeitet im Niederdruckbetrieb, das Profil *FLUSH HIGH PR.* arbeitet im Hochdruckbetrieb.

- Gerät einschalten oder bei eingeschaltetem Gerät New Sample drücken
- Custom [F3] drücken
- Profile: _____ drücken
- FLUSH drücken
- 2 x Start drücken

Bleibt verschmutztes Öl längere Zeit im LasPaC I setzen sich die Partikel des Schmutzes in den Schläuchen ab. Bei den nächsten Messungen lösen sich dann diese Partikel und verfälschen das Messergebnis.

6.7 Laden des Akkus

Der LasPaC I verfügt über ein intelligentes Ladesystem. Zum Laden des Akkus sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Das Gerät muss mindestens 5 Sekunden lang ausgeschaltet sein und darf nicht mit dem Netz verbunden sein (Netzstecker rausziehen)
- 2. Danach Gerät mit dem Netzkabel an die Stromversorgung anschließen
- 3. Der Ladevorgang beginnt automatisch
- 4. Die Ladezeit für Vollladung beträgt etwa 3 Stunden, bei Teilladung ist die Ladezeit entsprechend kürzer
- 5. Das mikroprozessor-gesteuerte Ladesystem schaltet den Ladevorgang automatisch bei Erreichen der vollen Akku-Kapazität ab

Zur Info: Der im LasPaC I enthaltene Lüfter ist bei Verbindung zum Netz immer in Betrieb, unabhängig davon, ob sich das Gerät im normalen Netzbetrieb oder im Akku-Ladebetrieb befindet

7 Probenentnahme

Es gibt mehrere Möglichkeiten für eine "gute" Probenentnahme. Bei allen Möglichkeiten sind jedoch einige Voraussetzungen einzuhalten, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen:

- 1. Das Öl im Hydrauliksystem sollte Betriebstemperatur haben. Hierzu und für einen quasi-stabilen Zustand sollte das System bereits einige Zeit (ca. 30 min) laufen.
- 2. Werden mehrere Messungen hintereinander (unmittelbar hintereinander, aber genauso sind auch größere Zeitabstände möglich) durchgeführt, sollten die Messungen immer an der gleichen Stelle durchgeführt werden. Hierdurch wird eine optimale Vergleichbarkeit der Proben untereinander gewährleistet.
- 3. Das Öl an der Entnahmestelle sollte frei von Luft- und Wasserbläschen sein. Da sowohl Luft- als auch Wasserblasen von dem Laserpartikelzähler genauso wie



Feststoffpartikel gewertet werden, verfälschen sie das Messergebnis erheblich und es wird vollkommen unbrauchbar. Hierbei handelt es sich nicht um eine Eigenschaft unseres Partikelzählers, vielmehr ist diese Art der Fehlinterpretation bei allen Laser-und Weißlichpartikelzählern gleich.

- 4. Ebenso sollte immer genügend Öl an der Probeentnahmestelle zur Verfügung stehen.
- 5. Bei allen mathematischen und funktionellen Parametern, die als Software hinter unserem Messablauf liegen, ist eine Bewertung durch den Bediener oft sehr hilfreich. Wenn zum Beispiel die Einzelmessungen zu stark schwanken, deutet das entweder auf eine instabiles Hydrauliksystem oder aber auch auf einen noch teilweise nicht gut genug durchspülten LasPaC I hin (das heißt, es befinden sich noch Partikel von vorangegangenen Messungen im LasPaC I). In diesem Fall sollte die Messung wiederholt werden.
- 6. Die Spüldauer sollte das bereits im LasPaC I enthaltene Medium (von der letzten Messung oder vom letzten Spülvorgang) berücksichtigen. Bei einem vorher gut und sauber durchspülten LasPaC I wird wesentlich schneller ein stabiles Ergebnis erreicht. Ein LasPaC I, der von der letzten Messung mit einem stark verunreinigten Medium gefüllt ist, benötigt eventuell etwas länger für das Erreichen eines stabilen Zustandes.

Die Spüldauer sollte berücksichtigen, dass das systemseitige Probeentnahmeventil ca. 15 Sekunden durchspült wird, bevor sauberes Öl in den Messschlauch gelangt. Die werksseitig eingestellten Messzyklen beinhalten die in allen normalen Fällen erforderliche Spülzeit, so dass nur in Sonderfällen hier andere Parameter einzustellen sind. Alternativ kann natürlich auf die Parameteranpassung verzichtet werden, wenn es sich nur um einen einzelnen Fall handelt und im Gegensatz dazu hauptsächlich unter "normalen" Bedingungen gemessen wird. In diesem speziellen Fall kann ein gleichwertiges Ergebnis durch eine zweite Messung erzielt werden, das heißt, die erste Messung wird nicht gewertet und wird als zusätzliche Spülzeit eingesetzt.

7.1 Messstellen

Im Folgenden sind die optimalen Probeentnahmestellen in der Reihenfolge ihrer Relevanz beschrieben

a) Probenentnahme aus der Rücklaufleitung

Die Probeentnahmestelle ist hier nach allen Hydraulikkomponenten und vor dem Rücklauffilter. Der LasPaC I kann zum Beispiel an eine STAUFF-Messkupplung oder an einen sonstigen sogenannten Minimess-Anschluß angeschlossen werden.

Die Messstelle sollte sich möglichst nach einem 90°-Bogen oder einem Kugelhahn befinden (Messstelle 2), da hier eine turbulente Strömung in den allermeisten Fällen gewährleistet ist. Ungünstig ist ein Ventil oder eine Abzweigung, die in einem 90°-Winkel von der Hauptströmung abzweigt (Messstelle 1), da hier nicht gewährleistet ist, dass die größeren Partikel der Richtungsänderung folgen. Die dynamischen Bewegungskräfte lassen insbesondere die größeren Partikel im Hauptstrom verbleiben, werden somit nicht dem Probeentnahmeventil zugeführt und verhindern so ein exaktes Ergebnis.






Abbildung 2: Messstelle

b) Probenentnahme aus dem Tank

Die Ölprobe sollte möglichst aus der Mitte – horizontal wie vertikal – entnommen werden. Hier ist speziell darauf zu achten, dass sich keine Luftblasen im Öl befinden (zum Beispiel durch Öl, dass bei der Zurückführung in den Tank durch zu große Strömung sprudelt). Falls unbedingt erforderlich, ist das System kurzzeitig für die Probenentnahme abzuschalten. Aus diesem Grund ist bei Systemen mit mehreren Tanks immer der Pumpentank vorzuziehen, da hier derartige Verwirbelungen vermieden werden.

c) Probenentnahme aus der Druckleitung

Für die Anschlussart (Ventil und Ort) gilt das gleiche wie unter "Probeentnahme aus der Rücklaufleitung" beschrieben.

Es ist auch darauf zu achten, dass die Druckschwankungen, die zum Beispiel durch die Pumpe hervorgerufen werden, nicht zu groß sind.

8 Durchfluss und hydrodynamische Bedingungen

Der LasPaC I kann mit den mitgelieferten Schläuchen Öle mit einer Viskosität bis zu 160 cStoke ansaugen. Bei abweichenden Bedingungen – wie etwa unter Verwendung eines anderen als des mitgelieferten Zuleitungsschlauchs für den Niederdruckeingang – muss nach den Regeln der Hydrodynamik beurteilt werden, ob die Probenflüssigkeit ohne Blasenbildung durch das Gerät gefördert wird.

Hinweise:

- Auch wenn Sie im Ablassschlauch keine Blasen sehen, ist damit noch nicht zwingend blasenfreier Durchfluss gewährleistet.
- Bei Verwendung des Hochdruckeingangs sind in der Regel die hydrodynamischen Bedingungen unproblematisch.



9 Der LASPAC I allgemein

9.1 Bedienfeld

Der LasPaC I ist mit einem Tastenfeld und einem grafischen LC-Display mit einem Touch Screen ausgestattet.

9.2 Anschlüsse

An der rechten Seite der Frontplatte befinden sich die Stauff-Messkupplungsanschlüsse:

- Niederdruckausgang = Hochdruckeingang → PORT I
- Niederdruckeingang = Hochdruckausgang → PORT II

An der linken Seite des Gerätes sind die **elektrischen Anschlüsse** sowie der Netzschalter angebracht. Der LASPAC I ist ausgestattet mit:

- einem BNC-Anschluss für Servicezwecke
- einem 9 Pin Sub D Anschluss zur Verbindung mit einer RS232 Computerschnittstelle
- einem speziellen Anschluss für einen externen Stromanschluss (10VDC bis 36VDC)
- einem Kaltgerätebuchse für 100VAC bis 240VAC 50 bis 60Hz.

9.3 Aufstellen

Wählen Sie einen möglichst trockenen und sauberen Platz, an dem das Gerät sicher steht. Stellen Sie das Gerät auf eine der Seiten, an der für die Aufstellung Füße angebracht sind.

9.4 Inbetriebnahme

9.4.1 Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel an den Kaltgerätebuchse auf der linken Seite des Geräts und am Stromnetz an.

9.4.2 Hydraulische Anschlüsse

Der transparente Schlauch ist für den Ölrückfluss im Hochdruckbetrieb bzw. als Saugschlauch im Niederdruckbetrieb zu verwenden.

Klären Sie vor dem Anschließen unbedingt

- ob der Hochdruck- oder Niederdruckeingang zu verwenden ist und
- ob der maximal erlaubte Druck für den gewählten Eingang nicht überschritten wird.

Warnung! Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Druck, der an der Probenzufuhr anliegt!



10 Bedienung

10.1 Einschalten

Der EIN/AUS-Taster befindet sich auf der linken Seite des Gerätes.

10.2 Hauptfenster




Abbildung 3: Hauptfenster

Um Punkte auszuwählen, drücken Sie die entsprechenden Buttons auf dem Touch Screen.

10.2.1 Nist / AC

Schaltet die Anzeige zwischen Anzahl der gemessenen Partikel und Angabe der ISO Klassen entsprechend den unterschiedlichen internationalen Kalibriervorschriften NIST = ISO 11171 und AC = ISO 4402. Der Bereich AC ist standardmäßig nicht kalibriert.

10.2.2 New Sample

Über diese Schaltfläche gelangen Sie zu einer Auswahlbox, in der Sie ein Standardprofil oder über CUSTOM das zuletzt gewählte Profil anwählen können. Von dort gelangen Sie dann weiter zum Start einer neuen Messung, in der Sie weitere Eingaben und Einstellungen vornehmen können.

10.2.3 Setup

Es öffnet sich das Fenster "System Settings" mit der Auswahl: *SYSTEM SETUP*, *PROFILE SETUP* und *CALIBRATION SETUP*. Wenn Sie die Tasten F1 bis F3 drücken, erreichen Sie ebenfalls die entsprechenden Menüpunkte. Die Schaltfläche *Setup* ist während der Messung nicht aktiv.

10.2.4 Druckereinstellungen

Es öffnet sich das Fenster "Print Settings" mit der Auswahl *PRINTER AC*, *PRINTER NIST* und *NONE*.

Printer Off: In dieser Einstellung ist der Drucker ausgeschaltet.



- Printer NIST: In dieser Einstellung erfolgt der Ausdruck gemäss ISO11171 Kalibrierung.
 Es werden die Partikelzahlen, die ISO Klassen und die AS 4059 Klassen ausgegeben.
- Printer AC: In dieser Einstellung werden die Partikelzahlen gemäss der ISO 4402 Kalibrierung gedruckt. Der Ausdruck enthält die Partikelanzahlen, die ISO Klassen und die NAS-Klasse. Der Bereich AC ist standardmäßig nicht kalibriert.

10.3 Menüpunkte auswählen

... durch Drücken des entsprechenden Button oder der entsprechenden Funktionstaste *F1* bis *F6* auf dem Tastenfeld, wenn in einem Feld eine Funktionstaste angegeben ist.

10.3.1 Einstellmenü aufrufen

Drücken Sie die Schaltfläche Setup auf dem Display Panel.




Abbildung 4: Bedienelemente

Hinweis: Während einer Messung kann die "Setup"-Funktion nicht aufgerufen werden.

10.4 Werte eingeben

10.4.1 Zahlenwerte eingeben

... im "Tastenfeld Zahlen", das sich automatisch öffnet, wenn Zahlenwerte eingegeben werden müssen.




Abbildung 5: Tastenfeld Zahlen



10.4.2 Text eingeben

... über das "Tastenfeld Text". Es öffnet sich automatisch, wenn Buchstaben eingegeben werden müssen.



Abbildung 6: Tastenfeld Text

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Eingabe von Werten haben, kalibrieren Sie den Touch Screen, um ihn an Ihr persönliches "Berühren" anzupassen. Standardmäßig ist der Touch Screen auf den zum Lieferumfang gehörenden Stift kalibriert. Er kann aber auch mit einem Kugelschreiber oder der Fingerspitze bedient werden.

Warnung: Benutzen Sie keine spitzen Gegenstände, um den Touch Screen zu bedienen

10.4.3 Werte korrigieren

... mit der Back Taste oder im Taschenrechner mit C.

10.4.4 Eingaben bestätigen

... durch Drücken der OK Taste.

10.4.5 Fenster verlassen ohne abspeichern

... durch Drücken der ESC Taste.

11 Messung durchführen

11.1 Profile auswählen

11.1.1 Standardprofil auswählen

Drücken Sie die Schaltfläche *New Sample* im Hauptfenster, wodurch eine Auswahlbox geöffnet wird. Wählen Sie *Low Pressure Std.*, *High Pressure Std.* oder das zuletzt verwendete Profil mit *Custom*.

11.1.2 Beliebiges Profil auswählen

Drücken Sie die Schaltfläche *Profile:* im Hauptfenster nach der Auswahl eines Standardprofils, eine Auswahlbox wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte Messprozedur



(Profil) für die nächste Probe. Die Liste kann auch mittels der Pfeiltasten hoch- und runter gerollt werden.

Bestätigen Sie das gewünschte Profil durch Drücken auf den entsprechenden Namen.




Abbildung 7: Profil auswählen

11.2 Notizen-Fenster

Sie haben die Möglichkeit, Kommentare und Informationen bezüglich der Probe mit der alphanumerischen Tastatur einzugeben.




Abbildung 8: Notizen

11.3 *START*

Drücken Sie die Taste *START*, das Fenster "Hydraulic Connection" öffnet sich. Um eine Messung zu starten, drücken Sie die *START*-Taste, mit *ESC* gelangen Sie ohne Start einer Messung zurück zum "Info"-Fenster. Die Pfeile im nächsten Fenster bezeichnen den Einund Ausgang der Probe für das gewählte Messprofil.

LP steht für Low Pressure, HP steht für High Pressure. Hierbei ist unbedingt die Richtigkeit der Schlauchanschluss-Belegung zu überprüfen. Die Zahl hinter Remaining Space zeigt an, wie viele Messungen noch gespeichert werden können.






Abbildung 9: Hydraulikanschlüsse

12 Spülen

War die letzte zu messende Flüssigkeit stark verschmutz oder ist die nächste zu messende Flüssigkeit mit der vorherigen Flüssigkeit nicht verträglich, spülen Sie den LasPaC I. Belassen Sie keine verharzenden Flüssigkeiten im LasPaC I.

12.1 Spülvorgang durchführen

Führen Sie einen Messvorgang mit Spülflüssigkeit und dem Messzyklus *Flush* durch. In diesem Zyklus wird keine Messung durchgeführt. Ist der Drucker eingeschaltet, werden 0 Partikel in jeder Partikelgröße ausgegeben. Die Daten werden nicht gespeichert.

Achtung! Verwenden Sie eine geeignete und mit dem Gerät verträgliche Spülflüssigkeit.

12.2 Spülflüssigkeiten

Wir empfehlen aus eigener Erfahrung sauberes Hydrauliköl oder Waschbenzin. Die Spülflüssigkeiten müssen mit der zuletzt gemessenen Probenflüssigkeit mischbar sein.

Falls Ihre Spülflüssigkeit nicht mit der Probenflüssigkeit eines vorhergehenden Messvorgangs mischbar ist, spülen Sie nacheinander mit geeigneten Flüssigkeiten, die entsprechend der Abfolge Ihrer Verwendung miteinander mischbar sind.

Fördern Sie zwischen den verschiedenen Flüssigkeiten Luft durch das System, um den größten Teil der letzen Flüssigkeit zu entfernen.

12.3 Sauberkeit prüfen

Führen Sie einen Messvorgang mit gefilterter Flüssigkeit durch.



13 System Setup

Drücken Sie den Button Setup und dann System Setup im Fenster "System Settings", erhalten Sie folgendes Menü.




Abbildung 10: Systemeinstellungen

13.1 Touch Screen kalibrieren

Nach Wählen von *Recalibrate Touch Screen* drücken Sie jeweils auf die fünf nacheinander erscheinenden Quadrate, um den Touch Screen nach Ihren Gewohnheiten zu kalibrieren. Auf jedes Bedienelement und Finger reagiert der Touch Screen anders. Wir empfehlen den beigefügten Stift zu verwenden, auf den der Touch Screen standardmäßig eingestellt ist.




Abbildung 11: Touch Screen Kalibrierung

13.2 Anzeigenkontrast einstellen

Der Kontrast der Anzeige kann unter *Change Display Contrast* eingestellt werden. Verstärken Sie den Kontrast des Displays durch Drücken der Taste Δ , die Taste ∇ vermindert den Kontrast. Ist das Display zu hell, vermindern Sie den Kontrast, bei einem zu dunklen Display sollte der Kontrast verstärkt werden. Durch Drücken der Taste *F6* wird der



Kontrast auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Links unten im Fenster wird der gewählte Kontrast in Prozent angezeigt. Bestätigen Sie die Anpassung mit der Taste *OK*.




Abbildung 12: Anzeigenkontrast einstellen

13.3 Display in Grundeinstellung

Mit Reset Display to Default wird der Kontrast des Displays auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

13.4 "Administrator Level" freischalten

Das System wird in den "Administrator" Modus gesetzt, wenn Sie nach drücken von Set Administrator Level das Passwort eingeben. Das voreingestellte Passwort ist "STAUFF". Sie haben jedoch die Möglichkeit das Passwort im Fenster "Extended System Settings" zu ändern, zu erreichen über Admin Setup … (nur nach Eingabe eines gültigen Passwortes). Nach Eingabe und Bestätigung des Passwortes wechselt Set Administrator Level zu Reset to User Level und der Menupunkt Admin Setup … kommt hinzu.

13.5 Administrator Level

Nach Drücken von *Admin Setup* ... öffnet sich das Fenster "Extended System Settings". Die folgenden Funktionen sind nur für den Administrator nach Eingabe des Passwortes zugänglich.

13.5.1 System Time

Geben Sie das Datum im Format mm/dd/yy (Monat/Tag/Jahr) und die Uhrzeit im Format hh:mm:ss (Stunde:Minute:Sekunde) ein.






Abbildung 13: Systemzeit

13.5.2 Pump Current

Mit den Funktionen Arrow up und Arrow down (Pfeile Δ und ∇ auf dem Tastenfeld) können Sie die Stromstärke der Pumpe erhöhen bzw. verringern. Wenn die Pumpe stehen bleibt, erhöhen Sie den Strom. Mit F6 wird der Strom auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Diese Anpassungen können durchgeführt werden, während die Pumpe läuft. Drücken Sie dazu *Pump off* im Hauptfenster, es wechselt zu 10 ml/min und nach nochmaligem Drücken zur 25 ml/min. Den Strom der Pumpe können Sie mit den Pfeilen Δ und ∇ anpassen. Im Fenster links unten können Sie den aktuell eingestellten Wert in Prozent ablesen. Durch nochmaliges Drücken des Feldes 25 l/min wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.




Abbildung 14: Pumpenstrom

13.5.3 Serial Port

Dieses Feld ist gesperrt. Die Konfiguration der Schnittstelle und die Befehle können im Kapitel Serial Communication nachgelesen werden.

13.5.4 Admin. Password

Sie können hier das Passwort für den Administrator ändern. Das Passwort 'STAUFF' ist, unabhängig davon, immer gültig.

13.6 Zurück zum User Level

Mit Reset to User Level wird das System auf den "User Level" zurückgesetzt.



14 Profile Setup

Drücken Sie den Button Setup und dann Profile Setup im Fenster "System Settings", erhalten Sie das folgendes Menü. Hier können Sie einen neuen Messzyklus erstellen, bestehende ändern oder löschen.




Abbildung 15: Profil Einstellungen

14.1 Edit / View

Markieren Sie das gewünschte Messprofil, um die Einstellungen und/oder den Namen des Profils zu ändern bzw. zu betrachten.

Edit ist aktiv, wenn ein gültiges Passwort eingegeben ist, ansonsten erscheint View. Die Punkte nach View können nur mit ESC verlassen werden. Unter View können die Profileinstellungen nur kontrolliert werden.

14.2 New

Erstellen Sie ein neues Messprofil, es wird automatisch ein Name, bestehend aus Erstellungsdatum und –uhrzeit, vergeben. Entscheiden Sie, ob Sie ein bereits bestehendes Profil kopieren oder die Voreinstellungen verwenden möchten. Der Name kann auch geändert werden. New kann nur angewählt werden, wenn ein gültiges Passwort eingegeben ist.

14.3 Delete

Markieren Sie einen Profilnamen und drücken Sie Delete, um das Profil zu löschen.

Hinweis: Die Standardprofile Std. Low Press. und Std. High Press. können nicht gelöscht werden.

14.4 Profile Properties

Dieses Menü erscheint nach *Edit*, *View* und *New*. Hier können Sie den Namen und die Einstellungen des Messprofils ändern.






Abbildung 16: Profil Eigenschaften

14.4.1 Profile Name

Klicken Sie auf *Name*, das Tastenfeld Text wird geöffnet. Vergeben Sie einen Namen für das Messprofil. Es wird nicht geprüft, ob der Name bereits existiert. Es können zwei Profile mit gleichem Namen verschiedene Einstellungen enthalten. Sie erscheinen dann in der Liste mit dem gleichen Namen untereinander.

14.4.2 Measurement Setup

Es öffnet sich das Fenster "Profile Flow Chart", in dem Sie die Einstellungen für die Messung festlegen.

14.4.3 Radio Buttons (Auswahlpunkte) in "save Result as"

Entscheiden Sie, ob die Ergebnisse der gemessenen Partikel im RAM abgespeichert werden. Es werden bei *ISO* und *Part.* jeweils die Anzahl der gemessenen Partikel je Kanal gespeichert. Es können ca. 700 Messzyklen gespeichert werden. Wählen Sie *None*, wenn die Messungen nicht abgespeichert werden sollen. Die Zahl im Hauptfenster oben rechts hinter Mem: zeigt an, wie viel Speicher noch frei ist.

14.4.4 Profile Flow Chart

Im Fenster "Profile Flow Chart" können Sie die Messeinstellungen durch Drücken der entsprechenden Taste ändern.






Abbildung 17: Profilablauf

14.4.4.1 Flush Time and Flow Rate

Während dieser Zeit läuft die Pumpe mit der Geschwindigkeit, die unter "Flush Flow Rate" eingestellt ist. Ist als "Flush Time" 0 Sekunden eingestellt, dann entfällt das Spülen. Wenn als "Flush Flow Rate" 0 ml/min eingestellt ist, wartet das System und die Pumpe wird nach beendeter Spülzeit auf die "Measure Flow Rate" (25 ml/min) eingestellt.

14.4.4.2 Pre Run Time

Während dieser Zeit läuft die Pumpe mit der Geschwindigkeit, die für die Messung notwendig ist (Measure Flow Rate). Wenn als "Pre Run Time" 0 Sekunden eingestellt sind, findet keine Stabilisierung des Durchflusses vor der Messung statt.

14.4.4.3 Sampling Volume

Hier ist das Messvolumen in 0,1 ml Schritten einstellbar.

14.4.4.4 Measure Repeat Time

Measure Repeat Time ist die Wartezeit zwischen den einzelnen Messungen eines Messblocks.

14.4.4.5 Measure Repeat Number / Mode

Es öffnet sich ein Fenster mit den Möglichkeiten Manual, Repeats ..., Tolerance ... und DQ ISO 11171

Manual

Ist *Manual* eingestellt, erscheint nach dem Starten der Messung auf dem Touch Screen ein Button mit der Beschriftung *Sample OK*. Der LasPaC I führt die Messung so lange durch, bis dieser Button gedrückt wird.



Repeats...

Unter *Repeats...* geben Sie die Anzahl der Wiederholungen vor, die Sie in einem Messblock durchführen möchten. *Repeats* ... = 2 bedeutet: 3 Einzelmessungen einer Probe (die erste Messung und 2 Wiederholungen).

Tolerance Range




Abbildung 18: Toleranzbereiche

• Zuordnung Partikelgröße -> Wert

Der Benutzer kann einen Wert angeben, der bei der Berechnung der folgenden Formel je Partikelgröße für die letzen # Einzelmessungen unterschritten werden muss. Ist dieses nicht der Fall gilt diese Bedingung als nicht erfüllt. Die Messungen werden solange wiederholt, bis der Wert für alle Partikelgrößen eingehalten wird oder die als "Max. # of Measurements" angegebene Anzahl von Messungen durchgeführt wurde. Die Eingabe von 0.0 bedeutet, dass für diese Partikelgröße keine Bedingung erfüllt werden muss.

$$Wert = \frac{100 \cdot (X_{\text{max}} - X_{\text{min}})}{\overline{X}}$$

 \overline{X} Durchschnitt der letzen # Einzelmessungen

X_{max} Maximum der letzen # Einzelmessungen

X_{min} Minimum der letzen # Einzelmessungen

Beispiel:

Für 5 μm wurden bei den letzten 3 Messungen folgende Partikelzahlen ermittelt: 35282, 35389 und 36522.

$$\overline{X} = \frac{35282 + 35389 + 36522}{3} = 35731$$

$$X_{\text{max}} = 36522$$

$$X_{\text{min}} = 35283$$

$$Wert = \frac{100 \cdot (36522 - 35283)}{35731} = 3,47 < 10,0$$

Die Bedingung für diese Partikelgröße ist erfüllt.



AC / NIST

Wählen Sie die Art der Kalibrierung, für welche die Stabilisierungskriterien gelten sollen.

Measurements for Average

Anzahl der Einzelmessungen, die innerhalb der eingegebenen Toleranz sein müssen.

Max. # of Measurements

Wenn das Stabilisierungskriterium nicht erfüllt wurde, stoppt die Messung nach der eingestellten Anzahl von Messungen.

DQ ISO 11171

Erlaubt dem Benutzer das Stabilisierungskriterium für 5 Einzelmessungen nach ISO11171 Abschnitt 6 (das D_Q Kriterium wird verwendet). Die Messungen werden solange wiederholt bis das Stabilisierungskriterium erfüllt oder die maximale Anzahl von Messungen erreicht ist.




Abbildung 19: Toleranzbereich ISO

Die Formel für das Stabilisierungskriterium lautet:

$$D_{\mathcal{Q}} = \frac{100 \cdot (X_{\text{max}} - X_{\text{min}})}{\overline{X}}$$

 \overline{X} Durchschnitt der letzen 5 Einzelmessungen

X_{max} Maximum der letzen 5 Einzelmessungen

 X_{min} Minimum der letzen 5 Einzelmessungen

Die Zulässigen werte für DQ sind:

VCIL	Cite fai ba sina.				
٥	größer als	\overline{X} kleiner als	maximaler Wert für D _Q		
	10000		11,0		
	5000	10000	11,3		
	2000	5000	11,9		
	1000	2000	13,4		
	500	1000	15,6		
	200	500	19,3		
	100	200	27,5		



Das Stabilisierungskriterium ISO gilt als erfüllt, wenn D_Q für eine betrachtete Partikelgröße einen Wert, der von der durchschnittlichen Partikelzahl abhängt, nicht überschreiten. Das Stabilisierungskriterium gilt als nicht erfüllt, wenn D_Q größer als der Tabellenwert ist oder die Durchschnittliche Partikelzahl \overline{X} kleiner 100 ist.

Für 5 μ m wurden bei den letzten 5 Messungen folgende Partikelzahlen ermittelt: 35710, 35282, 35345, 35389 und 36522.

$$\overline{X} = \frac{35710 + 35282 + 35345 + 35389 + 36522}{5} = 35650$$

$$X_{\text{max}} = 36522$$

$$X_{\text{min}} = 35283$$

$$D_{Q} = \frac{100 \cdot (36522 - 35283)}{35650} = 3,47 < 11,0$$

Die Bedingung für diese Partikelgröße ist erfüllt.

Sie haben folgende Möglichkeiten für die Einstellung der DQ Kriterien:

ISO Die letzten 5 Messungen eines Kanals müssen das D_Q Kriterium erfüllen. Ein Kanal kann nur dann das Stabilisierungskriterium erfüllen, wenn mindestens 100 Partikel in diesem Kanal je Messung gezählt wurden. Dieses kann, z.B. bei sauberen Ölen, dadurch erreicht werden, dass man das Sample Volumen erhöht.

I>100>V Das Kriterium muss nur erfüllt werden, wenn der Durchschnitt der gezählten Partikel >= 100 ist. Werden weniger Partikel gezählt, gilt das Kriterium für diesen Kanal als erfüllt.

IGNORE Das Stabilisierungskriterium für diesen Kanal gilt als nicht erfüllt.

AC / NIST

Wählen Sie die Art der Kalibrierung, für welche die Stabilisierungskriterien gelten sollen.

Set Default

Setzt das Do Kriterium auf ,ISO' und ,Number of valid Dos' auf 6.

• Max. # of Measurements

Wenn das Stabilisierungskriterium nicht erfüllt wurde, stoppt die Messung nach der eingestellten Anzahl von Messungen.

Number of valid D_Q

Mindestanzahl der Kanäle, die das Kriterium erfüllen müssen. Die Anzahl der Kanäle, die die Einstellung ISO oder I>100>V haben, müssen größer oder gleich mit ,Number of valid DQs' sein.



Achtung: Sind so vielen Kanälen IGNORE zugeordnet, dass die Anzahl der zu erfüllenden Kanäle nicht erreicht werden kann, bricht die Messung erst bei erreichen von Max. # of Measurements ab. Dieses kann auch geschehen, wenn zu viele Kanäle weniger als 100 Partikel zählen und das Kriterium auf ISO steht.

14.4.4.6 Pump off Delay Time

Nachlaufzeit der Pumpe nach einer Messung bei *Pump on/off*, bevor diese ausgeschaltet wird. Wenn "Pump Mode" auf *Pump Continuous* eingestellt ist, gilt diese Zeit nur nach der letzten Messung.

14.4.4.7 Pump Mode

Mit "Pump Mode" schalten Sie zwischen *Pump on/off* (die Pumpe wird zwischen den einzelnen Messblöcken abgeschaltet) und *Pump Continuous* (die Pumpe läuft zwischen den einzelnen Messblöcken durch).

14.4.4.8 Sample Repeat Time

Ist die Wartezeit zwischen aufeinander folgenden Messblöcken.

14.4.4.9 Sample Repeat Number

Die Zahl der Wiederholungen der Messblöcke. (0 bedeutet, dass die Probe einmal gemessen wird).

14.4.4.10 Pressure Mode

Durch Drücken der Taste "Pressure Mode" schalten Sie zwischen *Low Pressure* und *High Pressure* Modus um. Der aktuell eingestellte Modus wird angezeigt.

15 Calibration Setup

Hier können Sie die Kalibrierdaten für die verschiedenen Kalibriervorschriften einsehen.




Abbildung 20: Kalibrierung



15.1 Low / High Pessure

Mit diesem Button schalten Sie zwischen Kalibrierungsbereich für Hochdruck- und Niederdruckanwendung um. Der aktuell angezeigte Modus kann editiert werden.

15.2 Calibration: AC / NIST

Mit diesem Button bestimmen Sie die Kalibriervorschrift, nach der die Kalibrierung durchgeführt wurde.

15.3 Flow Rate für Messungen

Die Durchflussrate für Messungen ist auf 25 ml/min festgelegt.

15.4 Trigger

Das Sensorsignals muss unter den Trigger-Wert fallen, damit der registrierte Partikel berücksichtigt werden kann

15.4.1 Zuordnung Partikelgröße / Schwellenwert

Die Schwellenwerte für die entsprechende Partikelgröße, Durchflussrate, Druckmodus und Art der Kalibrierung. Die Kanäle haben folgende Zuordnung:

Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8
ISO 11171 in µm(c)	4	6	10	14	21	25	38	70
ISO 4402 in µm	2	5	10	15	20	25	50	100
(nicht kalibriert)								

16 Akku laden

Der LasPaC I verfügt über ein intelligentes Ladesystem. Zum Laden des Akkus sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Das Gerät muss mindestens 5 Sekunden lang ausgeschaltet sein und darf nicht mit dem Netz verbunden sein (Netzstecker rausziehen)
- 2. Danach Gerät mit dem Netzkabel an die Stromversorgung anschließen
- 3. Der Ladevorgang beginnt automatisch
- 4. Die Ladezeit für Vollladung beträgt etwa 3 Stunden, bei Teilladung ist die Ladezeit entsprechend kürzer
- 5. Das mikroprozessor-gesteuerte Ladesystem schaltet den Ladevorgang automatisch bei Erreichen der vollen Akku-Kapazität ab

Zur Info: Der im LasPaC I enthaltene Lüfter bei Verbindung zum Netz immer in Betrieb, unabhängig davon, ob sich das Gerät im normalen Netzbetrieb oder im Akku-Ladebetrieb befindet

Bei Nichtgebrauch des LasPaC entleert sich der Akku, um neue Messungen im Akkubetrieb vornehmen zu können laden Sie ihn erst vor der nächsten Messung.



17 Software

Die Software und die Treiber für den USB-Anschluss befinden sich auf der beiliegenden CD. Mindestvorrausetzung des Systems: Windows 98 und Excel 2000

Beim Erstanschluss des LasPaC's an den PC muss die CD eingelegt sein, um die USB-Treiber laden zu können. Die Suche des Treibers auf der CD kann automatisch erfolgen.

17.1 Installierung

Zur Installation der Software müssen Sie die Anwendung LasPaCI_Comport.exe im Verzeichnis "X:\Software - Software\LasPaC1\Stauff" auf der CD ausführen. Diese Anwendung muss eine Datei in Ihr Windows Verzeichnis kopieren. Ist diese Installation durchgeführt, müssen Sie den Ordner "STAUFF" an einen beliebigen Ort auf Ihre Festplatte kopieren.

17.2 Reportmanager starten

- a Verbinden Sie den LasPaC I mit Ihrem PC mit dem beiliegendem USB-Schnittstellenkabel.
- b Schalten Sie den LasPaC I ein.
- c Drücken Sie die Schaltfläche *ESC* auf dem Touch Screen oder auf der Folientastatur des LasPaC I. Nun ist in der Anzeige der Hauptbildschirm zu sehen. Nur wenn der LasPaC I den Hauptbildschirm zeigt, ist ein korrekter Ablauf des Excel-Makros möglich.
- d Bevor Sie die Auswertung starten, sorgen Sie dafür, dass keine anderen Excel-Dateien geöffnet sind.
- e Öffnen Sie LasPaC_Report_LasPaC_2_x.xls in dem STAUFF Ordner auf Ihrem PC. Je nach Sicherheitseinstellung Ihres PCs muss das Aktivieren des Excel-Makros bestätigt werden. Lehnen Sie das Makro ab, kann die Auswertung nicht gestartet werden.



17.2.1 Kurzanleitung Reportmanager



Abbildung 21: Hauptbildschirm

Read Data from LasPaC	Ließt die Daten aus dem LasPaC und überträgt die ausgewählten Datensätze an den aktuellen Report.
Delete Data on LasPaC	Löscht den Datenspeicher vom LasPaC.
Write Data as Text-File	Schreibt die Daten aus dem LasPaC auf Festplatte als Textfile.
Read data from Text-File	Ließt die Daten vom LasPaC aus einem Textfile und überträgt die ausgewählten Datensätze an den aktuellen Report.
Com-Port: x	Stellt den Com-Port ein, mit dem das LasPaC verbunden ist.
New Report	Löscht alle Reportdaten und beginnt einen neuen Report.
Report Path	Stellt den Standardpfad für die Speicherung der Reportdaten ein.
Report Name	Legt den Reportnamen fest.
Open Report	Öffnet einen bestehenden Report.
Save Report	Speichert den aktuellen Report.
Show Report	Zeigt den aktuellen Report an.
No. of Reports	Gibt an, wie viel Datensätze der aktuelle Report hat.
Max ISO 4406 Code	Legt die maximal zulässigen ISO Klassen der Anlage fest, Sie wird im Trend eingetragen.



17.2.1.1 Geladene Daten auswählen




Abbildung 22: Single Select

Nach dem Auswählen eines Datensatzes können die Kopfdaten eines Datensatzes eingesehen und nach aktivieren des Feldes "Change Head Data" auch geändert werden. Der ausgewählte Datensatz wird an den aktuellen Report übergeben.




Abbildung 23: Multi Select

Wenn das Register "Multi Select" ausgewählt ist, können mehrere Datensätze an den aktuellen Report übergeben werden.

Zur leichteren Orientierung sind allen Messdaten eine laufende Nummer mit folgendem Unterstrich gekennzeichnet.





Abbildung 24: Abfrage ID

Beim Einlesen des ersten Datensatzes eines Reportes wird gefragt, ob der Sample ID-Name (hier 708) als Speichername für den aktuellen Report übernommen werden soll.

Wenn die "Sample ID" des zu übertragenden Datensatzes nicht gleich dem des 1. Datensatzes des Reports ist, erscheint folgendes Fenster:




Abbildung 25: ID Auswahl

Take old ID	Übernimmt die "Sample ID" des ersten Datensatzes für den zu übertragenden Datensatz.
Take new ID	Die "Sample ID" des zu übertragenden Datensatzes wird für diesen Datensatz übernommen. Der Text kann verändert werden.
Take new ID and rename old ID's	Übernimmt den im weißen Feld angezeigten Text für die "Sample ID" des zu übertragenden Datensatzes und benennt alle bestehenden "Sample ID"s des Reports in diesen um.



17.2.1.2 Report Navigator beim angezeigtem Report




Abbildung 26: Navigator

<	Zeigt den 1. Datensatz an.		
<	Zeigt den vorstehenden Datensatz an.		
>	Zeigt den nächsten Datensatz an.		
>	Zeigt den letzten Datensatz an.		
Show Trend	Zeigt den Trend an.		
Show Report	Zeigt den aktuellen Datensatz an.		
Change Head Data	Öffnet das Fenster zum Ändern der Kopfdaten des angezeigten Datensatzes.		
Delete Report	Löscht den aktuellen Datensatz.		
Print Report	Druckt den angezeigten Datensatz auf dem Standarddrucker.		
Print Trend	Druckt den Trend auf dem Standartdrucker.		
Print All	Druckt den Trend und alle Datensätze auf dem Standarddrucker.		
Export to Excel	Speichert die Datensätze und den Trend als Excel-File.		
Back to Reportmanager	Wechselt zurück zum Reportmanager.		
Scrollbalken	Scrollt den angezeigten Datensatz/Trend.		

Grau beschriftete Buttons sind nicht aktiv.



17.3 Beispielauswertung

17.3.1 Einzelauswertung



LasPaC I Report

according to ISO 11171

Sample ID / No. : TESTSTAND 1 No. 20

Service Hour : 254 Oil Temperature : 30°C

Notes : UEBERPRUEFUNG
Test Date : 26. Apr 2001 11:56
Report Date : 27. Apr 2001
Profile Name : Std. High Press.


Meas. Volume : 10 ml Analysis Volume : 1 ml

ISO4402 : 14 / 12 / 8 (Calibr. ISO 11 171: 1999) AS4059 : 5 A-F (Calibr. ISO 11 171: 1999)

5A/4B/2C/4D/4E/5F


Analysis Cumulative

	Particle Size	Particle / ml
>	4.0 µm (c)	155,3
>	6.0 µm (c)	25,6
>	10.0 µm (c)	4,9
>	14.0 µm (c)	2,1
>	21.0 µm (c)	1,1
>	25.0 µm (c)	0,5
>	38.0 µm (c)	0,2
>	70.0 um (c)	0.1



Analysis differential

	Particle Size	Particle / ml
4.0	6.0 µm (c)	129,8
6.0	10.0 µm (c)	20,7
10.0	14.0 µm (c)	2,8
14.0	21.0 µm (c)	1,0
21.0	25.0 µm (c)	0,6
25.0	38.0 µm (c)	0,4
38.0	70.0 µm (c)	0,1
>	70.0 µm (c)	0,1





17.3.2 Trendauswertung




LasPaC I Report

according to ISO 11171

27.04.2002

Sample ID: : TESTSTAND 1



Measurements:

ISO-Classes

		-		
Date:	4 µm (c)	6 µm (c)	14 µm (c)	Notes
23.03.2001	17	16	13	UEBERPRUEFUNG
26.03.2001	17	16	14	UEBERPRUEFUNG
27.03.2001	15	14	12	UEBERPRUEFUNG
28.03.2001	15	14	11	UEBERPRUEFUNG
29.03.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
30.03.2001	14	13	10	UEBERPRUEFUNG
02.04.2001	14	13	9	UEBERPRUEFUNG
03.04.2001	17	16	14	UEBERPRUEFUNG
04.04.2001	17	16	14	UEBERPRUEFUNG
05.04.2001	17	16	14	UEBERPRUEFUNG
06.04.2001	17	16	14	UEBERPRUEFUNG
09.04.2001	15	13	10	UEBERPRUEFUNG
10.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
11.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
12.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
13.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
17.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
18.04.2001	15	14	11	UEBERPRUEFUNG
19.04.2001	15	13	11	UEBERPRUEFUNG
26.04.2001	14	12	8	UEBERPRUEFUNG



18 Serial Communication

Die Messergebnisse können über die serielle Schnittstelle in den PC oder in jedes Notebook eingelesen werden. Die Steuerung erfolgt über die Downloadsoftware. Die Weiterverarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt über speziell erstellte Macro's in Microsoft Excel[®].

18.1 Schnittstelleneinstellung

Der LasPaC I ist mit einer RS232 (seriellen Schnittstelle) mit einer Übertragungsrate von 57600 bps mit 8 Databit, "no parity", "one stop bit" und "no handshake" ausgestattet. Zur Kommunikation mit dem PC wird ein serielles Schnittstellenkabel (1 zu 1) verwendet. Befehle werden als Groß- oder Kleinbuchstaben ASCII Strings eingegeben. Der LasPaC I antwortet mit einem entsprechendem Text und/oder Ausrufezeichen. Bei einem unbekannten Befehl oder bei Time-Out wird ein Fragezeichen oder ein einzelner Buchstabe zurückgesendet.

Folgende Befehle können zum Download von gespeicherten Messungen verwendet werden:

18.2 Schnittstellenbefehle

DL M<Enter>

Der LasPaC I sendet einen ASCII-String mit den Kommentaren zur Messung, dem verwendeten Messprofilnamen, Datum und Uhrzeit der Messung, sowie die gemessenen Partikel für jede Einzelmessung durch Tabulatoren getrennt.

DL P<Enter>

Der LasPaC I sendet alle bestehenden Messprofile und ihre Einstellungen als ASCII-String.

ME<Enter>

"Memory Erase" löscht alle gespeicherten Messungen.

19 Messpausen

Wenn Sie für einige Zeit keine weiteren Messungen durchführen wollen, reinigen Sie das System und spülen Sie alle Rückstände aus.

Füllen Sie danach das System mit einer Flüssigkeit auf, die mit der Probenflüssigkeit mischbar ist. Bei Ölen ist hierfür beispielsweise sauberes nicht harzendes Hydrauliköl oder Waschbenzin geeignet .

Hinweis: Flüssigkeiten sind dann mischbar, wenn in der Mischung keine Schlieren auftreten.

19.1 Gerät versenden

Warnung! Entfernen Sie für einen Transport durch Spülen alle brennbaren Flüssigkeiten aus dem System Ihres Gerätes.

Das Gerät muss frei von jeglicher Kontamination beispielsweise durch Radioaktivität, Bakterien oder giftige Stoffe sein, wenn Sie es zu Servicezwecken einschicken!

Verschließen Sie die Test-Anschlüsse durch Aufschrauben der zugehörigen Abdeckungen.



20 Druckerpapier wechseln







Abbildung 27: Druckerpapier einlegen

Abbildung 28: Korrekt eingelegtes Druckerpapier




Abbildung 29: Drucker mit Papier im Schnitt

Öffnen Sie die beiden Schrauben oben auf dem Drucker und entfernen Sie die Abdeckung. Halten Sie den Anfang der neuen Papierrolle so unter die Gummiwalze, dass das Papier automatisch eingezogen wird. Das Papier darf nicht gefaltet werden. Befestigen Sie dann die Abdeckung wieder mit den beiden Schrauben. Das Papier muss nicht abgeschnitten werden, sondern kann durch seitliches nach vorne Ziehen abgetrennt werden.



21 Anhang

21.1 Technische Daten

Mikroprozessor kontrollierter 8-Kanal-Partikelzähler für die Verschmutzungskontrolle in Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis.

Der Partikelzähler ist ausgestattet mit einem Lasersensor. Die Blende des Sensors hat einen Querschnitt von 500 x 500 μ m. Die Maximale Konzentration beträgt 24.000 Partikel/ml bei einem Durchfluss von 25 ml/min (ISO 4406 Code 23).

21.1.1 Kalibrierung

Der Sensor ist entsprechend den folgenden Normen kalibriert:

Kalibrierung ISO 11171 (1999):

4 ... 70 μm(c) (gilt für ISO 4406: 1999 und AS 4059)

Kalibrierung ISO 4402 (1991): nur eingerichtet, nicht kalibriert!

1 ... 100 µm (gilt für ISO 4406: 1987 und NAS 1638)

Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8
ISO 11171 in µm(c)	4	6	10	14	21	25	38	70
ISO 4402 in µm	2	5	10	15	20	25	50	100

21.1.2 Medienbeständigkeit

Mineralöle (andere Fluide auf Anfrage, z.B. Skydrol)

21.1.3 Druck- und Viskositätsbereiche

Hochdruck 5 bar ... 420 bar

Viskosität bis 300 mm²/s

Niederdruck 0 ... 6 bar

Viskosität bis 160 mm²/s

Warnung! Durch internes Lecköl geht Öl vom Hochdruckeingang (PORT I) auf den Niederdruckeingang (PORT II) über. Ist der Niederdruckeingang verschlossen, baut sich ein unzulässig hoher Druck auf. Das Gerät wird im innern zerstört. Schließen Sie immer erst Port II vor Port I an. An Port II darf nie ein höherer Druck als 6 bar entstehen. (Zu hoher Gegendruck oder Anschluss verschlossen)

Zulässiger Betriebsüberdruck der Testschläuche:

bis 0°C	463 bar
bis 30°C	418 bar
bis 50°C	380 bar
bis 80°C	327 bar

Zulässiger Betriebsüberdruck des klaren Schlauches: 10 bar



21.1.4 Spannungsversorgung

Netzbetrieb: Spannungsbereich 110 VAC ... 240 VAC

oder 10 VDC ... 36 VDC

Akkubetrieb: High Pressure Betrieb ca. 11 Messungen Low Pressure Betrieb ca. 9 Messungen

(ca. 2,5 h)

Netz- und Ladeteil im Gerät integriert

21.1.5 Betriebsbedingungen

Fluidtemperatur: 0 ... 90°C

Umgebungstemperatur: 0 ... 40°C

Relative Luftfeuchte:

Betrieb: 20% ... 85% nicht kondensierend

Lagerung: ... 95%

21.1.6 Datenausgabe

Kumulative Partikelzahlen und die Reinheitsklassen gemäß ISO 4406 und AS 4059 über Bildschirm, integrierten Drucker und/oder Datenspeicher

21.1.7 Integrierter Datenspeicher

700 Einzelmessungen

21.1.8 Download Software

Download und Speicherung der Daten im ASCII-Format, sowie Auswertung und Weiterverarbeitung in MS Excel®

21.1.9 Abmessungen (B x H x T) in mm

Partikelzähler 360 x 420 x 145 Koffer 410 x 720 x 200

21.1.10 Gewichte

Partikelzähler: 8,5 kg

Partikelzähler mit Koffer und Zubehör: 18 kg



21.2 Hydraulic Plan




Abbildung 30: Hydraulikplan

21.3 Glossar / Übersetzung

(Einzel)Messung Anzahl gemessener Partikel für das im "Profile Flow

Chart" eingestellte "Sampling Volume"

(System) Settings Einstellungen

AC Entspricht ISO 4402/1977 und ISO 4406/1987

Admin (Administrator)

Admin Setup

Arrow up / down

Verwalter / Überwacher

Administrator Einrichtung

Pfeil aufwärts / abwärts

Average Durchschnitt

Back Zurück

Button Knopf / Taste C (Clear) reinigen (löschen)

Calibration Kalibrierung / Eichung (Daten gelten nur für ein Gerät)

Change display contrast

Anzeigenkontrast wechseln

Changing ändern

Customer Kunde / Benutzer

Date Datum

Decrease vermindern

Delete löschen

Display Anzeige

Display Panel Bildschirmplatte

DQ Kriterium

Edit bearbeiten

Extended System Settings erweiterte Systemeinstellungen

Flow Chart Ablaufdiagramm
Flow rate Flussrate je Zeiteinheit

Flush flow rate Spüldurchfluss

Flush time Spülzeit

High Pressure Std. Hochdruck Standart



Hydraulic Connection Hydraulische Anschlüsse

Ignore ignorieren Increase erhöhen

ISO 11171 Norm für die Kalibrierung von Partikelzählern ab 1999 ISO 4402 Norm für die Kalibrierung von Partikelzählern ab 1991

Keypad Tastatur

Low Pressure Std. Niederdruck Standart

Measure Repeat Number/Mode Anzahl der Messwiederholungen / Messmodus

Measure Repeat Time Zeit bis zu Messwiederholung

Measurement Setup Messung einrichten

Measurements Messungen
Mem. (Memory) Speicher

Memory erase Speicher löschen

Messblock Block von mehreren Einzelmessungen

Messprofil Enthält alle eingestellten Parameter für die Messung

New neu

New Sample neue Messung

Nist Entspricht ISO 11171/1999 und ISO 4406/1999

None keine / nichts
Pre run time Zeit vor dem Start
Press on ... button Taste drücken
Pressure Mode Druckbetriebsart

Printer Drucker

Printer NONE nichts drucken

Profile Einstellung für Messungen

Properties Eigenschaften
Pump current Pumpenstrom
Pump Mode Pumpenbetriebsart
Pump off Delay Time Zeit vor dem Ausschalten

Radio Buttons runde Auswahltasten auf dem Bildschirm

Recalibrate neu einstellen Remaining Space freier Speicher Repeats Wiederholungen

Result as Ergebnis als

Sample Probe

Sample Repeat Probenwiederholung Sampling Volume Probenvolumen

Save speichern Selecting Auswählen

Serial communication Kommunikation über die serielle Schnittstelle

Serial Port Serielle Schnittstelle

Set Einstellen
Setting Einstellung
Setup Einrichtung

Time Zeit

Time out Unterbrechung

Touch Screen Berührungsbildschirm

Trigger Auslöseimpuls



User Level Benutzerebene

Valid gültig View Betrachten

22 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlüsse und Bedienelemente		8.
Abbildung 2: Messstelle		
Abbildung 3: Hauptfenster		
Abbildung 4: Bedienelemente		
Abbildung 5: Tastenfeld Zahlen		
Abbildung 6: Tastenfeld Text		
Abbildung 7: Profil auswählen		
Abbildung 8: Notizen		
Abbildung 9: Hydraulikanschlüsse		
Abbildung 10: Systemeinstellungen		
Abbildung 11: Touch Screen Kalibrierung		
Abbildung 12: Anzeigenkontrast einstellen		
Abbildung 13: Systemzeit		
Abbildung 14: Pumpenstrom		
Abbildung 15: Profil Einstellungen		
Abbildung 16: Profil Einstellunger		
Abbildung 17: Profilablauf		
Abbildung 18: Toleranzbereiche		
Abbildung 19: Toleranzbereich ISO		
Abbildung 20: Kalibrierung		
Abbildung 21: Hauptbildschirm		
Abbildung 22: Single Select		
Abbildung 23: Multi Select		
Abbildung 24: Abfrage ID		
Abbildung 25: ID Auswahl		
Abbildung 26: Navigator		
Abbildung 27: Druckerpapier einlegen		
Abbildung 28: Korrekt eingelegtes Druckerpapier.		
Abbildung 29: Drucker mit Papier im Schnitt		
Abbildung 30: Hydraulikplan	4	1
22 Indov		
23 Index		
Ablaufdiagramm	Bedienfeld1	3
Messung23	Bedienung1	
Abmessungen40	Beispielauswertung3	
Administrator Level20	Betriebsbedingungen4	
Akku10, 29	Betriebsüberdruck3	
Akkubetrieb40	Calibrierung	
Anschlüsse13	Setup2	28
elektrische13	Datenspeicher4	
hydraulisch13	Datum2	
hydraulische13	Delete	
Anzeigenkontrast19	Druck	
Aufstellen13	Druckbereiche3	
Auspacken6	Drucken1	
Auswertung 35		-



Druckereinstellungen14	Druckleitung	
Druckerpapier	Rücklaufleitung	
wechseln38	Tank	
Durchfluss 12	Probenflüssigkeiten	
Durchflussrate	Probenort	9
Edit22	Profil	
EG-Konformitäts-Erklärung5	beliebiges	16
Eigenschaften	Standart	16
Profil22	Profile	
einschalten 9	auswählen	16
Einschalten	Flow Chart	23
Einstellmenü	Name	23
	Profile Properties	
Excel-Makros	Eigenschaften	22
Gefahrstoffe	Profile Setup	22
Gewichte40	Pumpenleistung	21
Grundeinstellung	Quickstart	
Display20	Reinigung	
Hochdruckausgang13	Reportmanager	
Hochdruckeingang13	Results	
Hochdruckmessung9	speichern	23
HP Input9	RS232	
HP Outlet9	Schnittstelle	
Hydraulic Plan41	serielle	37
Hydrauliksystem	Serial Port	
instabiles11	Setup	
hydrodynamische Bedingungen12	Kalibrierung	
Inbetriebnahme13	Messung	
Installierung	Profil	23
Software30	Sicherheitshinweise	
Kalibrierung39	Software	
Laden des Akkus10		
Leistung	Spannungsversorgung	40
Pumpe21	Spüldauer	
Lieferumfang6	Spülen	
LP Input9	Spülflüssigkeiten	
	Standardprofil	
LP Outlet9	START	17
Luft	Strömung	
Luftblasen	turbulent	
im Öl12	Stromversorgung	
Medienbeständigkeit	System Setup	19
Menüpunkte	System Time	
Messpausen37	Technische Daten	39
Messstellen11	Temperatur	7
Messung16	Toleranz	
Ablaufdiagramm23	ISO 11171	26
Durchfluss29	Touch Screen	19
<i>New</i> 22	Trigger	
New Sample14	Uhrzeit	
Niederdruckausgang13	versenden	
Niederdruckeingang13	Gerät	37
Niederdruckmessung9	View	
Notizen-Fenster17	Viskosität	
Password21	Viskositätsbereiche	
Pflege10	Werte	39
Probeentnahmestelle11	Eingabe	15
Probenentnahme	korrigieren	
. 1000110111110111110111111111111111111	kungeren	

